

Zmieniamy wizerunek świetlicy



Dzięki sprzyjającej pogodzie inwestycje idą pełną parą.

Budynek Świetlicy w Oszczepalinie Pierwszym powoli zyska nowy wygląd. Zanedbany teren przy budynku oraz stary dach z eternitu sprawiał, iż obiekt nie wyglądał dobrze. Zmieniony dach, elewacja (jeszcze również niedokończona) i ułożona opaska z kostki brukowej poprawiają stan techniczny i estetyczny świetlicy.

Zobaczcie sami. Dla porównania jak było, a jak jest teraz w trakcie remontu.



















